



志願巡邏車輛事故調查報告

案件編號: C001
指派日期: 06/22/2026
完成日期: 06/22/2026
主管: Wong Heiman

一、事故資訊

事故日期: 6月19號2026年
事故時間: 晚9點20分
事故地點: 法拉盛緬街
巡邏隊員(s): Hu, X
涉及車輛: 瑪莎拉蒂
巡邏任務: 開車巡邏

二、通報情況

是否通知主管:
☒ 立即通知 ☐ 一小時內通知 ☐ 延遲通知
通知時間: 晚9點30分
報告人: Hu, X

三、事實調查結果

請描述調查期間所蒐集的事實:

根據紐約市警察局事故報告及現場照片資料, NYFA 志願者巡邏車當時沿 Main Street 向北方向正常行駛。肇事私家車輛位於前方同方向行駛, 綠燈後進行 U 型掉頭, 準備轉向南行駛。掉頭過程中, 肇事車輛與 NYFA 巡邏車發生碰撞。事故後, 肇事私家車輛離開現場, 未停留並交換事故信息。

四、相關陳述

是否審閱駕駛員陳述: ☒ 是 ☐ 否
是否審閱證人陳述: ☐ 是 ☒ 否
是否有警方報告: ☒ 是 ☐ 否
其他證據: ☒ 照片 ☐ 影片 ☐ 文件 ☐ 其他

五、原因分析

主要原因:
☐ 駕駛人失誤
☐ 交通狀況
☐ 天氣因素

- ☐ 機械故障
☒ 第三方行為
☐ 原因不明

六、政策遵循情況

是否遵守 NYFA 政策規定？

☒ 是 ☐ 否

說明：

經調查，NYFA 志願者巡邏車在事故發生時按照巡邏任務要求正常行駛，未發現違反 NYFA 車輛使用規定、安全操作要求或巡邏管理政策的情況。事故發生後，相關人員按照要求報警、保存現場資料並配合後續調查。

七、人員傷害/財產損失

人員傷害：☒ 無 ☐ 輕微 ☐ 嚴重

財產損失：

車輛前左輪受損，無法正常轉動，導致左轉功能受限；車輛前部有嚴重剮蹭及損壞。

預估損失金額：\$ 未知

八、主管調查結論

根據紐約市警察局事故報告、現場照片及車輛損壞情況，事故發生時 NYFA 志願者巡邏車正在正常行駛，另一涉事車輛在進行 U 型掉頭過程中與 NYFA 巡邏車發生碰撞。經調查，未發現 NYFA 駕駛員存在違反 NYFA 安全規定或不當操作行為。事故造成 NYFA 巡邏車前部及前左側損壞，相關維修費用將向責任方保險公司提出索賠。

九、建議措施

- ☐ 加強培訓
☐ 安全輔導
☐ 政策檢討
☒ 無需進一步處理
☐ 行政審查
☐ 其他：_____

主管簽名：_____

日期：6月22號2026年

巡邏隊主管核准：_____

日期：6月22號2026年

